



# **CITTÀ DI VIBO VALENTIA**

## **AREA 3 – SETTORE 6** **SERVIZIO 2 - MANUTENZIONE E RETI**

### **VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA**

*(art. 140, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)*

L'anno 2024 il giorno nove del mese di luglio la sottoscritta Ing. Lorena Callisti, Dirigente in sostituzione del Settore in intestazione, si è recata in sopralluogo unitamente al Geom. Domenico Favaro, in località Buffetta dove è ubicato il collettore fognario che confluisce, a gravità, i reflui di parte dell'abitato della città di Vibo Valentia al depuratore "Silica".

**Accertato** che dal sopralluogo è emersa una perdita sulla condotta fognaria ad una profondità di circa 4 mt, dalla quale i reflui defluiscono nell'adiacente fosso che confluisce nel Fosso S. Anna

#### **CONSIDERATO**

- che sussiste una situazione di rischio e pericolo imminente, di carattere igienico sanitario, derivante alla fuoriuscita di liquame fognario non trattato da una falla del suddetto collettore, costituito da un canale in cemento rivestito in gres del diametro DN400;
- che tale situazione comporta lo sversamento dei liquami fognari nel fosso S. Anna, posto a valle del collettore;

#### **ACCERTATO**

- che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno all'ambiente, a persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio all'ambiente, alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 140 del D. Lgs. n.36/2023, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto **DICHIARA** che i lavori medesimi rivestono carattere di somma urgenza, per cui redige il presente

**VERBALE**

ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 36/2023, con riserva di compilare entro 10 giorni dal presente verbale la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.



*Il Dirigente del Settore 6 – Servizio 2*  
*Ing. Lorena Callisti*

Allegati:

Ordine di servizio

Documentazione Fotografica

Stralcio catastale

Stralcio cartografia rete fognante

Ortofoto con sovrapposizione catastale